



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDATURA DELLO STATO ATTUALE: SPAZI URBANI

03

RESPONSABILE DELLA COMMITTENZA:
- geom. Gianmarco Peretti

PROGETTISTI:
- dott. ing. Francesco Seneci
- dott. arch. Matteo Masconale



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO

Via Marconi

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1

1.2- Note
strisce pedonali non riferite al parcheggio per persone con disabilità ma più in là di 10 m davanti al cancelletto d'ingresso all'asilo



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

Non pertinente

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

50 cm di spazio Fra la linea di delimitazione della carreggiata è il muro di confine dell'asilo non è presente un marciapiede per accedervi



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/3/2019 10:26:07 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

soglia d'accesso del cancello dell'asilo di 5 cm e mezzo. all'interno si nota una rampa di pendenza troppo elevata non misurabile

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

Non pertinente

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

1 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 10:26:07 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

COMANDO STAZIONE CARABINIERI SANT'AMBROGIO

Via Paolo Brenzoni, 7

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

Non pertinente

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

2 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/4/2019 4:04:11 PM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

Non pertinente

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

2 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/4/2019 4:04:11 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CENTRO ASSISTENZA ANZIANI

Viale Rimembranze

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/3/2019 3:39:37 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

3 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/3/2019 3:39:37 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

MINI PITCH

Via Silvio Elbari

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note
non ci sono parcheggi dedicati ma c'è una zona parcheggio sul retro del parco giochi



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

Non pertinente

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
pendenza superiore al 2% nel punto d'accesso fra l'area di parcheggio e il prato della parte superiore del parco giochi



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

4 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 3:39:12 PM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

No

3.6 - Note

la piastra polivalente della parte inferiore del parco giochi è collegata la parte superiore con una scala in pietra

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

non si può accedere direttamente alla piastra polivalente dalla parte inferiore del parco giochi da via Silvio Elbari

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note

testimonianza di frequentatori raccontano che i lampioni non funzionano tutti correttamente la sera alcuni non si accendono



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

4 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 3:39:12 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

UFFICIO POSTALE GARGAGNAGO

Via Giare, 68

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1.2- Note
presente un solo posto auto occupato da l'impiegato delle poste il resto del parcheggio vengono effettuati lungo il muro di cinta a confine della carreggiata di fronte all'ufficio



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

Non pertinente

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

5 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 11:47:07 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

Non pertinente

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

Non pertinente

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

5 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 11:47:07 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CAMPI BASKET VIA MADONNINA

Via Aleardo Aleardi

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

2

1.2- Note

2A Monte dall'accesso dell'area residenziale 0 nel piazzale della scuola dove c'è il parcheggio



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antistruiciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

accesso del piazzale della scuola cancello due ante di ferro chiuso a chiave. Altro cancello sempre aperto sempre aperto ma con gradino 15-20 cm. Accesso da monte libero ma su prato, sentiero molto scosceso unico percorso interno



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

6 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/2/2019 12:44:40 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

No

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

6 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/2/2019 12:44:40 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CAMPO CALCIO SCUOLA MEDIA VIA MADONNINA

Via Don Angelo Ferrari

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note
stesso parcheggio dietro la fermata di via Madonna e dell'arrivo autobus per le medie



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

Non pertinente

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

SI

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/2/2019 12:35:19 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

7 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/2/2019 12:35:19 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

UFFICIO POSTALE DOMEGLIARA

Via Chiesa Nuova

AC

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1

1.2- Note

manca il segnale a terra, da rifare



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antistruccionevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

breve rampa d'accesso alla porta dell'ufficio di pendenza adeguata



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

8 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/5/2019 2:42:18 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

Non pertinente

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

fioriera davanti a negozio di accente al ufficio postale impedisce il passaggio lungo il percorso pedonale rasente il muro

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

5.4 - Note

lampione led sull'altro lato della strada



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

8 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/5/2019 2:42:18 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

BOCCIOFILA DOMEGLIARA

Via Valpolicella

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note

nessun parcheggio riservato area di parcheggio comune con abitazioni il tuo ingresso pedonale si affaccia sul retro del Campo



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

percorso pedonale dietro il filare di alberi che separa la bocciofila dalle residenze retrostanti. lungo la strada non è delimitato un percorso pedonale dallo spazio di parcheggio



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

9 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/5/2019 2:33:26 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

ingresso ai campi della bocciola con soglia superiore ad un'alzata per un gradino sprovvista di rampa

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



**COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA**
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

9 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/5/2019 2:33:26 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

ULSS 22 DOMEGLIARA

Via Stazione, 7

AC

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

3

1.2- Note
Più due per mamme



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


No

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

Si segnala che l'accesso pedonale avviene da un cancelletto con soli 100cm utili, che si apre su una rampa di pari larghezza che obbliga ad una svolta secca di 90 gradi.



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/3/2019 11:37:34 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

10 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 11:37:34 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

STAZIONE INGRESSO PRINCIPALE

Via Stazione, 40

AC

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

percorso pedonale Per chi viene dal centro abitato di Domegliara non presenza area di manovra larghe 140 cm Tuttavia arrivando del parcheggio per disabili è possibile effettuare qualsiasi manovra lo spazio è molto largo



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

11 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/3/2019 11:46:08 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

Non pertinente

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

11 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 11:46:08 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

STAZIONE AREA PARCHEGGIO OVEST

Via Statale 12

AC

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

3

1.2- Note

Manutenzione segnali orizzontali



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

12 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/3/2019 11:55:55 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

No

3.6 - Note

La Rampa pedonale porta dal parcheggio fino al tunnel per i binari binari tuttavia non sono accessibili se non attraverso delle scale anche il collegamento con l'ingresso principale della stazione è risolto con una scala

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

12 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 11:55:55 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

SOSTA BUS VIALE MADONNINA

Viale Madonna

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note
ampio parcheggio d'arrivo per la scuola con posti riservati per pullman scolastici



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note
percorso su lastre di marmo nella parte della fermata e invece in asfalto sul piazzale di parcheggio circondato da staccionata Metallica non segnalata per ipovedenti. Qui presenti buche e rialzi



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

13 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/2/2019 11:03:33 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

per la pendenza vedi foto

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

13 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/2/2019 11:03:33 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

CHIESA E SCUOLA INFANZIA DO-MEGLIARA

Via del Ponte

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

14 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 11:18:43 AM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

Non pertinente

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

solo dal lato destro della facciata si può accedere senza dislivello fra area carrabile parcheggio e marciapiede d'accesso alla chiesa. la scuola materna non ha un marciapiede è la soglia di accesso non ha un livello maggiore di 2 cm

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

Non pertinente

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

14 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 11:18:43 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PARCO GIOCHI CORGNAN

Via Pigna

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1.2- Note
nessun parcheggio riservato



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

Non pertinente

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

il parco giochi è assente di pavimentazione tranne lungo il muro che separa dalla strada di via Pigna il manto è coperto da ghiaia e Erba a Prato la parte superiore del parco giochi è collegata a quella inferiore con una piccola discesa non è prevista sca



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

15 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
11/21/2019 3:20:42 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

Non pertinente

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

No

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

No

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

15 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 3:20:42 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PARCO GIOCHI VIA PIGNA

Via Pigna

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1

1.2- Note

un parcheggio in uno degli accessi laterali ma non raggiungibile in autonomia per dislivelli nella pavimentazione



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

il cancello di ingresso da via Pigna è inferiore di 90 cm di larghezza e pure l'ingresso Nord dalla residenziale è molto stretto l'ingresso centrale dalla residenzial e invece Largo più di 90 cm il percorso pedonale che porta a quel cancello della residen



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

16 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
11/21/2019 11:28:05 AM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

No

3.6 - Note

il percorso pedonale del parco giochi nella sua interezza è tutto superiore al 2% di pendenza il pregio che si sviluppa in salita partendo dalla quota inferiore di via Pigna fino ad arrivare alla sommità del parco giochi in corrispondenza dell'area reside

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

Non pertinente

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

16 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 11:28:05 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESU'

Via Chiesa Nuova

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

2

1.2- Note

un parcheggio per persone con disabilità vicino alla canonica nei pressi di una rampa che conduce ad un locale annesso alla chiesa. l'altro parcheggio per persone con disabilità nei pressi delle opere parrocchiali in corrispondenza della rampa che porta a



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole? No


2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro? Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti? No

2.8 - Note

percorso pedonale succede separata soltanto lungo il viale d'accesso all'area della chiesa e sul tratto perimetrale al parco giochi Avis punto il resto del piazzale carattere promiscuo tra area di circolazione carrabile, di parcheggio e di passaggio pedon



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

17 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/5/2019 3:06:09 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

rampa del percorso pedonale lungo il viale dipendenza elevata. rampa per la canonica di pendenza elevata. rampa per le opere parrocchiali di pendenza accettabile nella primo trattato ed elevata nel secondo

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

17 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/5/2019 3:06:09 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PARROCCHIA DI SANT'AMBROGIO

2-2A via Roma, 28 viale del Marmo

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

3

1.2- Note

Rifare segnali orizzontali



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

No

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

diversa finitura e diverse dimensioni sul fronte della chiesa sul lato è ingresso della Canonica e sulla rampa che porta a la strada carrabile per il cimitero



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

18 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 10:16:57 AM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

diverse le condizioni sul fronte e sul della chiesa sul marciapiede a lato del parcheggio

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

fioriere a delimitare il percorso pedonale sul lato della chiesa e per l'accesso alla canonica separando dalla carreggiata del parcheggio

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note

delimitazione assente sul fronte della chiesa e sul lato d'accesso dell'attraversamento pedonale di via del Marmo



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

18 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/3/2019 10:16:57 AM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PARROCCHIA DI GARGAGNAGO

Piazza Dante Alighieri

AC

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1

1.2- Note

un parcheggio privo di segnalazione verticale



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnesioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

19 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 3:54:31 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

Non pertinente

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note

davanti alla scala principale non vi è separazione fra zona carrabile parcheggi e area pedonale



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

19 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

11/21/2019 3:54:31 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PIAZZA DELLA PIEVE A SAN GIORGIO

Piazza della Pieve

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

2

1.2- Note

Parcheggi sono con Luca te lungo la piazza in un punto un po' impegnato . La pendenza laterale è piuttosto penalizzante. Potrebbe essere ricollocato di fronte alla pieve dall'altro lato della strada.



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

Non pertinente

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


SI

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note

la pavimentazione della piazza non facilita il transito con le carrozze disabili



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

20 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/25/2019 3:37:46 PM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

SI

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

Non pertinente

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

20 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

11/25/2019 3:37:46 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

UFFICIO POSTALE SANT'AMBROGIO

via Garibaldi

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

21 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/4/2019 4:11:38 PM



Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

Non pertinente

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

21 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/4/2019 4:11:38 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

AMBULATORIO MEDICO

Via Stazione Vecchia, 47

AC

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note
parcheggio coperto



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

SI

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

No

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

SI

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

SI


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

22 / 1

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO
12/14/2019 4:27:14 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

SI

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

Non pertinente

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

SI

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

22 / 2

RILEVATORE
Pierluigi Grigoletti

DATA RILIEVO

12/14/2019 4:27:14 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PERCORSO: CENTRO STORICO / MULTIFUNZIONE

Via Cavour

MA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

0

1.2- Note



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

SI

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

No

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

SI

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No


2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?

Non pertinente

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

No

2.8 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

23 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/3/2019 3:55:06 PM


NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persone con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

SI

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

23 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/3/2019 3:55:06 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

Piazza Vittorio Emanuele II

NA

Valutazione sintetica dello stato di accessibilità:

- AC: accessibile
- MA: mediamente accessibile
- NA: non accessibile

1 - PARCHEGGI

1.1 - Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?

2

1.2- Note

Necessità di aggiungere altri 2



2—PERCORSI

2.1 - Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?

Non pertinente

2.2 - Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)

Non pertinente

2.3 - La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%

Non pertinente

2.4 - La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antistruiciolevole?

No

2.5 - Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm?

No

2.6 - Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?


No

2.7 - Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?

Non pertinente

2.8 - Note

Va valutata la possibilità di realizzare dei percorsi pedonali.



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

P.E.B.A.
2019

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI

SCHEDA N°

24 / 1

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO
12/3/2019 3:26:10 PM

NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it

P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238

3—DISLIVELLI

3.1 - Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?

No

3.2 - I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata?

No

3.3 - Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?

SI

3.4 - Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?

Non pertinente

3.5 - Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?

Non pertinente

3.6 - Note

4—OSTACOLI

4.1 - L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?

No

4.2 - Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?

SI

4.3 - Note

5—VARIE

5.1 - Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?

No

5.2 - I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?

Non pertinente

5.3 - L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?

SI

5.4 - Note

Ipotesi attraversamento pedonale rialzato verso viale rimembranze



COMUNE DI
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

**P.E.B.A.
2019**

CIG. Z0A29C0618

Fase 1

**SCHEDA
RILIEVO
SPAZI URBANI**

SCHEDA N°

24 / 2

RILEVATORE
Matteo Masconale

DATA RILIEVO

12/3/2019 3:26:10 PM



NETMOBILITY

Via Morgagni, 24
37135 VERONA (VR)
tel / fax +39 045 8250176
netmobility@netmobility.it
www.netmobility.it
P. I.V.A. e C.Fisc. 03184140238